

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4


520



	0	1	2	3	4	5	6	7
0	X	D _{0,1}	D _{0,2}	D _{0,3}	D _{0,4}	D _{0,5}	D _{0,6}	D _{0,7}
1	D _{1,0}	X	D _{1,2}	D _{1,3}	D _{1,4}	D _{1,5}	D _{1,6}	D _{1,7}
2	D _{2,0}	D _{2,1}	X	D _{2,3}	D _{2,4}	D _{2,5}	D _{2,6}	D _{2,7}
3	D _{3,0}	D _{3,1}	D _{3,2}	X	D _{3,4}	D _{3,5}	D _{3,6}	D _{3,7}
4	D _{4,0}	D _{4,1}	D _{4,2}	D _{4,3}	X	D _{4,5}	D _{4,6}	D _{4,7}
5	D _{5,0}	D _{5,1}	D _{5,2}	D _{5,3}	D _{5,4}	X	D _{5,6}	D _{5,7}
6	D _{6,0}	D _{6,1}	D _{6,2}	D _{6,3}	D _{6,4}	D _{6,5}	X	D _{6,7}
7	D _{7,0}	D _{7,1}	D _{7,2}	D _{7,3}	D _{7,4}	D _{7,5}	D _{7,6}	X

Fig. 5

620



	0	1	2	3	4	5	6	7
7	$D_{7,0}$	$D_{7,1}$	$D_{7,2}$	$D_{7,3}$	$D_{7,4}$	$D_{7,5}$	$D_{7,6}$	
6	$D_{6,0}$	$D_{6,1}$	$D_{6,2}$	$D_{6,3}$	$D_{6,4}$	$D_{6,5}$		
5	$D_{5,0}$	$D_{5,1}$	$D_{5,2}$	$D_{5,3}$	$D_{5,4}$			
4	$D_{4,0}$	$D_{4,1}$	$D_{4,2}$	$D_{4,3}$				
3	$D_{3,0}$	$D_{3,1}$	$D_{3,2}$					
2	$D_{2,0}$	$D_{2,1}$						
1	$D_{1,0}$							
0								

Fig. 6